

PASZPORT TECHNICZNY Nr

4

Okulistyczny tomograf komputerowy
aparatu DCI cireks 500 ZEISS

.....
nazwa placówki

KARTA TECHNICZNA

1. Nazwa aparatu *Okulistyczny tomograf komputerowy*

Typ *DCT CIRBUS 500* Nr *500-20938*

Firma *CARL ZEISS*

Rok produkcji *2014* Nr księgi inwentarzowej

Data zakupu Data rozp. eksploatacji *02.09.2014*

Aparat znajduje się w dyspozycji działu

2. Wielkości charakterystyczne

Napięcie zasilania 230V 50Hz

3. Spis dokumentacji technicznej

Instrukcja obsługi

4. Uwagi

Gwarancja 24 m.c od 02.09.2014

Okresowe przeglądy techniczne raz w roku

5. Wyposażenie i części zamienne dostarczone wraz z aparatem

Stolik elektryczny NET-2

Dmuchała HP1025

Test item on test socket CI.1.8

Mass. values	Limits
RPE	<1.3000
RINS	>2.0000
UNIS	03000
IEHL	<1.0000
ULH	23000

EN 62353 passed
Visual inspection Passed

LABORATORY URZĄDZENIA.

Urządzenie sprawne i spełnia wymogi

określone przez producenta **"PRAJSTON"**

Przeгляд jest ważny na **okres 12 miesięcy**

64-100 Łoszyń, ul. Fajdowska 32
tel./fax 65 5270-167, tel.kor. 693 37-27-47
REGION: 416549/47, NIP: 697-201-32-98



26.11

Wykonana bateria BIOS Aparatu sprawny
Techniczne testy elementów eksploatacyjnych
elektronicy

SWIMSKI
ul. Świeży 10, 63-100
tel. 69 23 23 23

28.10.18 Ocena i przeładunek tablicy
kierowniczej obrotki. Kalibracja mag.
obrotki OLI. Test pomiarowy
kierowniczej i akceleracji Aparatu
sprawny Techniczne testy pomiarowe / przeładunek
tbla 28.10.2018.



Swimski

Data	Opis wykonanych prac
08.09.2020	<p>Urządzenie jest sprawne technicznie Kolejną kontrolę wykonano dn: 08.09.2021</p> <p> Uwaga: Zbiornik nie wolno zamykać przed pełnym opróżnieniem raz w roku oraz każdorazowo w przypadku uszkodzenia elementów wewnętrznych pomiarów lub powstania innych uszkodzeń.</p> <p>Paweł Cichocki specjalista ds. serwisu tel. +48 506 526 200, pawelcichocki@topserwis.tech</p>
	<p>TOP Serwis Paweł Cichocki Os. Lecha 95/A-01, 197 Poznań NIP: 617177277 REGON: 14344489 pawelcichocki@topserwis.tech tel. +48 506 526 200</p> <p></p>

Test Item: on test report CL 1/2
 Meas. Units: LIME
 PC: 0.0002
 PHS: 33.0000
 LHS: 05.170
 LHL: 0.3300
 LLL: 195.70

EN 62353 Passed
 Visual inspection Passed

Data	Opis wykonanych prac
09.05.2018	Urządzenie sprawne i spełnia wymogi określone przez producenta PRALSTON Przegląd jest ważny na okres 12 miesięcy GA-100 Luszczyn / ul. Czerwiska 32 tel./fax 05 5210367, tel. 806 693 37-71-47 REGON 1159477, NIP: 691-32-98
16.11.2018	Wymiana baterii BIOS. Aparat sprawny technicznie. Test porównawczy kopułki dysku.
19.10.2018	Aparat sprawny. Wykonano przegląd techniczny. Wykonano obrotowy test techniczny. Aparat spełnia OLT. Test porównawczy. Wykonano test techniczny. Aparat sprawny. Techniczne. Nazwijmy 'Przebieg' bra 28.10.2020
	Sumarycznie

Data	Opis wykonanych prac
08.09.2020	 Urządzenie jest sprawne technicznie. Kolejną kontrolą optymalną do: 08.09.2021 Uwaga: Jeżeli nie wykonano przeglądu urządzeń w tym roku oraz nie wykonano w przyszłości przeglądu optycznych wyspecjalizacji powłok lub producenta pracy urządzeń Paweł Cichocki specjalista od urządzeń tel. +48 506 526 200, pawelcichocki@topserwis.tech
	 TOP Serwis Paweł Cichocki Os. Lecha 95/4-01, 697 Poznań NIP: 67171277 REGON: 14594679 pawelcichocki@topserwis.tech tel. +48 506 526 200
23.09.2018	Wykonano przegląd techniczny. Test porównawczy kopułki dysku.
	Sumarycznie